



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ РАЗВИТИЯ им. Н.К. КОЛЬЦОВА РАН

ул. Вавилова д. 26, Москва, 119334
Тел.: (499) 135-33-22. Факс (499)135-80-12. E-mail: info@idbras.ru
ОКПО: 02699062 ОГРН 1027700450800 ИНН/КПП 7736044850/773601001
www.idbras.ru

15.05.2019 № 12506-01/185-1
На № 256/1 от 20.12.2017

[заключение по Предписанию 1 Регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления по ЮЗАО Главного Управления МЧС России по г. Москве № 256/1 от 20.12. 2017 г.]

Заключение

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН (ИБР РАН) по Предписанию 1 Регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления по ЮЗАО Главного Управления МЧС России по г. Москве № 256/1 от 20.12. 2017 г., проведя экспертизу выполненных работ по выявленным нарушениям сообщает следующее:

№ п/п	Выявленное нарушение	Необходимые мероприятия	Отметка о выполнении по устранению нарушения
1	Двери кладовых для хранения горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30.	Обеспечен требуемый предел огнестойкости дверей кладовых для хранения горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений.	Выполнено в срок 01.10.2018
2	Не произведен расчет категорий взрывопожарной и пожарной опасности помещений (подвал, помещения хранения)	Проведен расчет категорий взрывопожарной и пожарной опасности помещений (подвал, помещения хранения).	Выполнено 30.04.2018
3	Запрещается снимать предусмотренные проектной документацией двери из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	Обеспечено наличие дверей из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	Выполнено в срок 01.10.2018
4	Лестница 1-го подвального этажа не ограждена противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре	Выполнение инженерно-технических сметных и экспертных работ по разработке устройства тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре и установкой противопожарных	Для выполнения подана заявка на финансирование мероприятия учредителю, план выполнения 2020 г.

		ограждений	
5	Отсутствует система дымоудаления продуктов горения в случае возникновения пожара (подвальные помещения, библиотека).	Выполнение инженерно-технических сметных работ по разработке системы дымоудаления при возникновении пожара (подвальные помещения, библиотека).	Для выполнения подана заявка на финансирование мероприятия учредителю, план выполнения 2020 г.
6	На объекте не обеспечено исправное состояние: - систем противопожарной защиты объекта (автоматическая установка пожарной сигнализации – не все помещения (за подвесными потолками, электрощитовая) оборудованы; - противопожарных дверей; - установки систем противопожарной защиты; - системы оповещения людей о пожаре).	Обеспечение исправного состояния систем противопожарной защиты объекта, противопожарных дверей; установки систем противопожарной защиты; системы оповещения людей о пожаре.	Для выполнения подана и поддержана заявка на финансирование мероприятия учредителю – код субсидии 05-99. Выполнение 4 кв. 2019 г., 1 кв. 2020 г.
7	На объекте не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, отсутствует исполнительная документация на установки пожарной защиты объекта; не организовано проведение проверок с оформлением соответствующих актов проверок.	Обеспечение: - соблюдения требований нормативных документов по пожарной безопасности; - наличия на объекте исполнительной документации на установки пожарной защиты объекта; - организация проведения проверок с оформлением соответствующих актов проверок.	Для выполнения подана и поддержана заявка на финансирование мероприятия учредителю – код субсидии 05-99. Выполнение 4 кв. 2019 г., 1 кв. 2020 г.

Члены экспертной комиссии:

Зам. директора по общим вопросам ИБР РАН

Гонца В.В.

Начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений ИБР РАН

Ожерельев В.В.

Ответственный за противопожарную безопасность зданий и сооружений ИБР РАН

Семин А.Н.

Директор Института биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН
д.б.н., член-корреспондент РАН



Васильев А.В.